



SECURITE

N°3 - 2018



Fuite réservoir aile gauche JT

Une mini fuite a été détectée le 21 juin 2018 sur la partie supérieure du réservoir d'aile gauche du F-GGJT.
Le dit réservoir a donc totalement été vidé et son orifice de remplissage condamné.
Des marques adéquates ont également été disposées à l'intérieur de la cellule.
Le responsable de l'atelier d'entretien a apposé sur le carnet de route sa mention d'autorisation de poursuite des vols jusqu'à la réception du réservoir en commande.
Sous réserve de ne pas utiliser le réservoir d'aile gauche et d'effectuer le bilan carburant en conséquence.

L'équipe mécanique

LA SÉCURITÉ EST L'AFFAIRE DE TOUS!