



FLASH INFO DR400 120 CH et ULM

A PROPOS DE NOS AVIONS ROBIN 120ch et de l'ULM

Vous constaterez que les 2 DR400/120ch et l'ULM ne seront plus disponibles, pour 1 mois minimum.

Voici pourquoi :

- LE MF doit partir en révision des 1000HDV . Cela était planifié. Il ne rentrera de l'atelier que fin Avril, sauf imprévu qui adviendrait lors des travaux.
- Concernant le IX: lors d'une récente visite de contrôle, il a été découvert une crique sur le carter qui oblige à devoir changer le moteur. Cette opération nécessite du temps : recherche d'un moteur, disponibilité de l'atelier. L'avion sera "a minima" immobilisé tout le mois d'avril.

Le JT D/R400180 vient de rentrer de sa Grande Visite 2000HDV. Il est donc disponible.

- L'ULM, accidenté début Mars, est en cours de réparation par nos bénévoles. Pour le moment le délai d'indisponibilité est estimé à fin Avril.

Nous vous informerons de l'évolution des travaux sur ces avions durant le mois d'avril.

r.

Les Ailes Tourangelles
4 route de l'aérodrome
37150 DIERRE
secretaire@ailestourangelles.fr



This email was sent to {{ contact.EMAIL }}
You received this email because you are registered with Les Ailes Tourangelles

[Unsubscribe here](#)

