



**Aéroclub Les Ailes Tourangelles**

# **Plan d'action sécurité et de prévention des risques 2020**

**Version du 22/10/2020**

Ce plan d'action a été élaboré sur la base des constats établis via l'aérodagnostic réalisé en janvier 2020

Ce plan d'action fera l'objet d'un suivi régulier en commission sécurité et en Comité Directeur

## RETOUR D'EXPERIENCE

### Gestion des accidents et incidents et analyse des dysfonctionnements

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Sensibiliser pilotes à utilisation REX		2020	
Améliorer l'utilisation du REX lors de la formation des pilotes	Instructeurs	2020	
Exploiter les résultats d'analyse pour améliorer la prévention et définir les actions prioritaires à mener	Commission REX	2020	Traitement des REX déposés réalisé
Informers les pilotes et le CD des résultats des analyses -Résultats analyses 2019	Commission REX	Avant AG 08/03/2020	Bilan présenté en AG le 08/03/2020
Rédiger et mettre en place la procédure relative au report des incidents sur carnet de route	Guy MERINO+ instructeurs+ COMSEC+ Cellule MEC+CD	2020	Procédure rédigée en 01/2020

## MAITRISE DES RISQUES

### Analyse des risques

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Réaliser l'aérodagnostic une fois par an	P LAVERGNAT PJ GAROT	01/2020	Aérodiaq lancé en 01/2020 via GOOGLE auprès du CD, COMSEC, Instructeurs Aérodiaq dépouillé en comsec du 24/01/2020
Définir un plan d'action annuel  Validation par CD	COMSEC  CD	06/2020	PAS 2020 Validé en COMSEC du 19/06/2020
Communiquer aux pilotes le plan d'action : Site internet Affichage	P LAVERGNAT	07/2020	PAS 2020 affiché et visible sur site internet du club

## Application sur la Plateforme

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Rappeler régulièrement les consignes (affichage, flash Info sécurité, ....)	COMSEC	2020	Info sur turbulences de sillage diffusée en mars 2020
Inclure le respect des consignes de sécurité dans la formation des pilotes	Instructeurs	2020	

## Perception des risques par les pilotes

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Organiser des conférences sécurité	COMSEC + RP	2020	Conf sécurité (LME) le 14/02 par RP

## ORGANISATION DES ACTIVITES

### Organisation d'actions pour les pilotes

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Organiser la prise en main d'un nouvel avion -Nouveau type d'avion : lâché par instructeur obligatoire -avion même type : information des pilotes via flash info des spécificités de l'avion	Instructeurs  Guy MERINO + commission sécurité +équipe mécanique	Arrivée nouvel avion	
Organiser l'information et la prise en main d'une évolution d'instrumentation : Flash info Notice sur site internet	Equipe mécanique	A chaque évolution d'instrumentation	
Informer les pilotes des évolutions réglementaires (veille réglementaire assurée par FFA) via flash info sécurité	Commission sécurité + Guy MERINO	A chaque évolution réglementaire	Info nouveau BB AT info de février Formation ABL à organiser au club
organisation des voyages	Pierre LEFLOCH	2020	Report 2021 (COVID 19)
Organiser l'initiation à la pratique du rallye aérien	JC PELLETIER + A KRUST	2020	Report 2021 (COVID 19)

Organiser l'initiation à la voltige + vols de mise en garde	P LAVERGNAT	2020	Report 2021 (COVID 19)
---	-------------	------	------------------------

## Vols « découverte », Vols à partage de frais élargis, manifestations (JPO, Jour de cher,...)avec accueil du public

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Organiser la sécurité à l'occasion des manifestations accueillant du public : Réunions préparatoires avant chaque manifestation pour définir les mesures à prendre	Commission sécurité	Avant chaque manifestation	JPL 12/09 ou 19/09. Pas de mesures particulières hors celles existantes

## FORMATION

### Organisation de la formation initiale

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Organiser la formation théorique	JP GOUSSET	Chaque année	Programme des cours 2019/2020 diffusé en 10/2019 Programme 2020/2021 diffusé en 10/2020
-améliorer le document de progression unique pour les formations théoriques et pratiques -Assurer l'archivage (3 ans)	Guy MERINO + instructeurs	2020	

### Maintien des compétences des pilotes

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Proposer au pilotes brevetés l'instruction gratuite en 2020 pour réaliser exercices particuliers : -choisis par pilote -proposés par équipe instructeurs	COMSEC	2020	Gratuité en 2020 instruction pour pilotes brevetés validée en CD du 17/01/2020

## AVIONS

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Valider choix avions école (EVSS)	CSF+CD	06/2020	EVSS validé PB jauge carburant réglé
Définir les orientations concernant les avions de voyage (DR400)	CSF +CD	2020	Mise en vente du PL ; achat du FGCI9 ; recherche DR400>1993
Mettre à disposition des pilotes un tracteur électrique pour faciliter la manipulation des avions		2020	Report en 2021
Mettre à disposition 4 gilets de sauvetage	Pierre LAVERGNAT	04/2020	4 gilets livrés en 07/2020 ; notice rédigée, diffusée aux pilotes, et publiée sur site internet
Rénovation des portes du Hangar Club	JP THEYS	2020	4 Devis reçus. 1 retenu ; Travaux en cours en oct- nov 2020
mettre en place un local pour stockage outils de jardin	E CAMBIN D NADAUD	2020	Utilisation garage à coté du club house Devis rénovation en cours
mettre en place desserte et armoires fermées avec outillage spécifique dans local atelier, réservées pour maintenance avion et accessibles uniquement par cellule mécanique	P LAVERGNAT	2020	Atelier rangé en 08/2020 Inventaire et achat outillage aéronautique réalisé
Assurer la maintenance légère des avions après envoi en stage mécanique « pilote propriétaire » de 2 pilotes et accord d'Aeronav 87	P LAVERGNAT	05/2020	Stage P LAVERGNAT en 02/2020 ;1ere 50h (FGCI9)réalisée avec signature APRS en 08/2020 Didier NADAUD rejoint en 10/2020 l'équipe mécanique (détenteur licence maintenance aéro)
Réfection entrée de piste 29	JP THEYS	2020	Travaux réalisés les 16 et 17/06/2020

## L'ENVIRONNEMENT ET LES SECOURS

### Procédures en cas d'incendie

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Organiser une formation périodique des pilotes à la mise en œuvre des extincteurs	PJ GAROT	2020	Liste participants (10 max) à valider en CD
Mettre en place un plan d'intervention d'urgence concerté et si besoin des pancartes accès pompier : Provoquer une réunion sur site avec pompiers pour définir les besoins	P LAVERGNAT PJ GAROT	2020	Rencontres pompiers d'Amboise Semaine 26 pendant 4 jours (2h00)

### Procédures en cas d'accident

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Mettre en place un défibrillateur dans club house	P LEFLOCH (en liaison avec LIONS'CLUB)	2020	Remise du défibrillateur offert par le Lion's club de Chenonceaux le 20/06 . Mise en place dans salle pilote fin juin

### Produits dangereux

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Mettre en place les dispositifs pour éviter toute pollution (bacs de rétention GO et huile)	P LAVERGNAT	2020	Report 2021

### Nuisances environnementales

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Mise en place nouvelle carte VAC LFEF (suite étude 2019) : communication aux pilotes du club	Commission sécurité	04/2020	Nvlle Carte VAC publiée le 26/03/2020
Déterminer déclinaison magnétique pistes	SNA Nord	05/2020	Nvelle déclinaison définie le 19/05 Modification carte VAC à prévoir après reprise peinture blanche balisage piste revêtue

## Les Circulations

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Refaire la peinture des marquages sur piste revêtue dès que déclinaison magnétique définie + nouvelle carte VAC LFEF	JP THEYS P LAVERGNAT	06/2020	Panneaux signalisation réalisés et livrés en 09/2020 Peinture piste et mise en place signalisation prévue dernier trimestre 2020

## FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE

### Relations sur la plateforme

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Etablir conventions pour l'ANEG et Vélivoles	JP THEYS	06/2020	Annulé en 2020 (COVID 19) pour ANEG  Réalisé pour Vélivoles allemands
Etude convention avec APA de Tours	JP THEYS	2020	

## DTO

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Réaliser revues internes DTO avec traçabilité	?	2020	

## COMMUNICATION

Actions	Responsables	Délais	Réalisation
Etude sur comment rendre la communication sécurité plus efficiente au sein du club	JC PELLETIER P LAVERGNAT	2020	Modification affichage dans salle pilote réalisée le 06/10